



生産機器以外の動力コンセント位置は200V20Aコンセントで示しています。

作業机に100Vコンセントは必要ありません。

生産機器への配線が必要な箇所は緑枠です。

生産機器以外に動力コンセントが必要かどうか

作業机に100Vコンセントが必要?

LANは既存建屋から新設端子盤までの配線で良いか?

生産機器への配線が必要であれば必要箇所を教えてください。

電源別々もしくはセット物?

バーフィーダー電源はマザックターニングから電源取ります。セットとなります。

電源容量・電圧・相

資料添付 200V 16A

1階平面詳細図 S=1/50

工事名称	平田パッキン工業株式会社 工場新築工事	設計番号	-
図名	1階平面図	縮尺	1/50
意	株式会社 異設計コンサルタント		図面番号 E-05
一級建築士登録230012号	未益 卓也	年月日	R5.11